

学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
下一小	銀杏の木の門の前	学校入り口から、グランド脇を通ってくる車両と、みずほ公園側からくる車両が出会い頭危険な場面がある。	市道	①カーブミラーの「注意」の看板が錆びているので新しい物にかえる。 ②みずほ公園方面から来た車にも注意喚起できるような、看板の設置。	看板の付け替え、設置
下二小	ハローワーク下の川沿いの道	カーブで見通しが悪く、車のスピードが速い。	市道	①白線を引く ②通学路の表示	外側線の新設
下二小	渡辺精肉店交差点	横断歩道の設置	市道	①信号の設置 ②横断歩道の設置	交差点注意の路面標示
下東小	都留信南側点滅信号周辺道路	①グリーン帯が消えている部分が多い。 ②側溝の蓋が変形し、児童の足が引っかかりやすい。	市道	①グリーン帯の塗り直し。 ②側溝の蓋の交換。	グリーン帯の塗り直し 溝蓋の交換
下東小	都留信南側点滅信号交差点	見通しが悪い。	市道	①生垣の刈込依頼	交差点手前のカラー塗装
明見小	斜め道から出てくる車があるが一時停止の標識が無い	一時停止の標識設置	市道	①一時停止の標識設置	一時停止線を新設
明見小	宮下家電前	横断歩道の劣化	県道	横断歩道の引き直し	横断歩道の塗り直し
明見小	明見小学校前横断歩道	横断歩道の劣化	県道	横断歩道の引き直し	横断歩道の塗り直し