





地階現況平面図




給湯室 壁 塗り仕上材
石綿含有あり Chr
(0.1-5%下地調整材から確認)

風除室 壁 塗り仕上材
石綿含有あり Chr
(0.1-5%下地調整材から確認)


1階現況平面図





2階 トイレ 壁 塗り仕上材
石綿含有あり Chr
(0.1-5%下地調整材から確認)

2階現況平面図



3階現況平面図

