

番号	学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
1	下一小	本町二丁目交差点(明見入り口)	グリーンベルト、柔らかいポールがあるが、数人で待つとなると危険	国道	①堅いポールの本数を増やし間隔を狭くする	ポール設置済
3	下二小	望月商店付近5差路	歩道にガードレールがない	市道	①外側線を引く	外側線施工済
5	下東小	葎池温泉前駅の裏道	・交通量が多い ・白線が消えている	市道	①学校指導 ②白線の塗りなおし	①対策済 ②対応済
6	下東小	六地藏前横断歩道	①横断歩道が消えている部分がある。 ②一時停止線が消えている部分がある。 ③白線が消えている部分がある。	県道	①横断歩道の引き直し。 ②一時停止線の引き直し。 ③白線の引き直し。	横断歩道・一時停止線引き直し済
7	下東小	東小学校北側横断歩道	①横断歩道が消えている部分がある。 ②一時停止が消えている部分がある。	市道	①横断歩道の引き直し。 ②一時停止の引き直し。	横断歩道・一時停止線引き直し済
8	下東小	高根酒店前横断歩道	①横断歩道が消えている部分がある。 ②一時停止線が消えている部分がある。	国道	①横断歩道の引き直し。 ②一時停止線の引き直し。	横断歩道・一時停止線引き直し済 (国交省) ポール設置
9	下東小	都留信富士見町支店前横断歩道	①横断歩道が消えている部分がある。 ②一時停止線が消えている部分がある。 ③大月方面から来た車が左折する時、巻き込まれる心配がある。	国道	①横断歩道の引き直し。 ②一時停止線の引き直し。 ③ポールを立てる。	横断歩道・一時停止線引き直し済 (国交省) ポール設置
10	下東小	富士見町団地北側交差点	①一時停止線が消えている部分がある。 ②横断歩道がない。	市道	①一時停止線の引き直し。 ②横断歩道の設置	一時停止線引き直し済 横断歩道は設置困難
12	明見小	鐘山通りから、新給食センターまでの道路	・交通量が多い ・道が広くスピードを出す車がある。 ・歩道が片側にしかない ・歩道を歩くため、道路を横断する子どもがいる。	市道	①速度表示板の設置 ②信号の設置 ③横断歩道の設置 ④減速マーキングの設置 ⑤注意看板の設置 ⑥両側への歩道整備(路側帯の分離)	①設置検討中 ②済 ③済 ④済 ⑤済 ⑥H29要望
13	吉田小	ライスピア前市道	①グリーン帯の拡幅 ②側溝の設置 ③注意看板の設置 ④路側帯の再塗装 ⑤速度制限の検討	市道	・側溝の設置 ・グリーンベルトの塗り直し(R1)	グリーンベルト塗り直し済
14	吉田小	新屋旧道	・交通量が多い ・歩道が狭い	市道	①グリーンカラー舗装 ②注意看板の設置	グリーンベルト塗り直し済
15	吉田小	本町通りから地蔵寺の通り	・スクールゾーンを通過する車あり ・道幅が狭い ・見通しが悪い ・スピードを出す車がある。	市道	①路面表示(法務局～橋) ②注意看板の設置 ③路面のグリーン帯の再塗装	①対策済 ②対策済 ③R2グリーンベルト済
16	吉田小	学校東側交差点	・スクールゾーンだが、表示がない	市道	①スクールゾーンの路面表示舗装 ②グリーンカラー舗装	対策済
17	吉西小	中央信号交差点	設置してあるポストコーンが破損している	市道	①ポストコーンの再設置	ポストコーン再設置済

番号	学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
18	富士小	上暮地白糸交差点	①信号の点灯時間の延伸 ②グリーン帯の再塗装	国道 市道	合同点検済 H30再度点検 ①信号点灯時間延伸については検討の結果困難 ②路側帯のカラー塗装(国道に向かって右側)	路側帯グリーンベルト塗装済