

令和2年度 通学路安全点検 合同点検箇所

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	道路種	検討内容
①	下吉田第一小学校	宮川橋交差点	河川への転落防止・歩道の改修	国道(県)	歩道の改修
②	下吉田第二小学校	医療センター入口	抜け道として使う車が多く、スピードを出すため危険	市道	路面標示による注意喚起
③	下吉田第二小学校	赤坂交差点	国道を通行する自転車や歩行者と市道からの車の接触のおそれ	国道・市道	歩行者用信号機の設置を検討
④	明見小学校	向原交差点	点滅信号の撤去に伴う危険防止	県道	標識の設置・ポストコーンの設置
⑤	吉田小学校	合同庁舎付近交差点から昭和通りへ抜ける道	抜け道として使う車が多く、スピードを出すため危険	市道	外側線の検討 古い注意看板の付け替え
⑥	第一保育園	お姫坂付近	待機場所がない、外側線がないため危険	市道	散歩コースの変更
⑦	第七保育園	保育園前付近	交通量が多く危険	県道	今後の道路改修に合わせて表示を検討

位置図

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



※国土地理院地図をもとに編集しました