

学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
下二小	赤坂スクールゾーン	・スクールゾーンへの車両進入あり。 ・道幅が狭い	市道	①取締りの強化 ・看板等によるわかりやすい注意喚起(H29)	両側入口に路面標示、注意標識
下東小	吉田広告社前十字路	白線が消えかかっている場所がある	市道	①白線の塗り直し	白線の引き直し
明見小	小明見羽田たばこや前	横断歩道のない交差点を児童が登下校で渡っている。東側はカーブしているため横断する際に人も車も見にくい状況である。	市道	①横断歩道の設置 ②減速表示 ③通学路表示	路面に注意表示
吉田小	保健所通り 平田商店前	交通量が多く危険	市道	①路側帯の線を引く ②注意横断幕の更新	グリーンカラー塗装、注意看板の更新
吉田小	西念寺交差点	横断歩道、道路標示の剥落	市道	①横断歩道引き直し。 ②一時停止線引き直し。	横断歩道、停止線引き直し
吉西小	中央信号南側車道 両サイド	ゾーン30のグリーンカラーが消えかかっている	市道	①グリーン帯の再塗装	グリーンカラー塗装
富士小	数見団地からの通学路(中山間道との交差点)	・交通量が多く危険 ・道幅が狭い	市道	①カラー舗装 ②カーブミラーの設置	グリーンカラー塗装 カーブミラーは設置困難
第一保	お姫坂踏切から大正寺	待機場所がない、外側線がない	市道	①散歩コースの変更の検討	散歩コースの変更