

令和3年度 通学路安全点検 合同点検箇所

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	道路種	検討内容
①	下吉田第一小学校	学校前三差路	学校前の三差路で車両が出合い頭に事故を起こす恐れがある	市道	ミラーの看板付け替え 注意看板の設置
②	下吉田第二小学校	富士吉田警察署 付近交差点	交通量が多くスピードが出ている車が多い	市道	金属製のポールの設置
③	下吉田第二小学校	お茶屋町交差点	朝夕の交通量が多く渋滞しており、歩道もないため危険である。	県道	道路の拡幅、歩道設置
④	下吉田第二小学校	新倉交差点	国道を通行する自転車や歩行者と、富士山方面から出てくる車との接触のおそれがある	県道 市道	歩行者用信号機・横断歩道の設置
⑤	下吉田東小学校	渡辺大明神付近	朝夕の通勤時の交通量が多く危険	市道	歩道の狭いところのグリーンカラー化
⑥	下吉田東小学校	東町東交差点から 北交差点	電柱や高木の倒壊による危険や死角が できている。	県道	既存電柱の地中化
⑦	明見小学校	砂原橋付近	通勤時間帯に車が多いが道幅や歩道が 狭い	県道	路面標示による注意喚起
⑧	明見小学校	桂川橋明見寄り 交差点	横断歩道のない交差点を児童が横断する	県道	路面標示による注意喚起
⑨	明見小学校	新濠橋	ガードレールから河川への転落防止	県道	転落防止柵の設置
⑩	明見小学校	大明見交差点	横断歩道が薄くなっている	県道	横断歩道の塗り直し
⑪	明見小学校	小明見交差点	横断歩道が薄くなっている	県道	横断歩道の塗り直し
⑫	明見小学校	小明見東裏線	側溝に蓋が無い	市道	側溝に蓋を設置する
⑬	明見小学校	新堀橋先三差路	市道から県道に出る際停止線が無い	市道	停止線の設置
⑭	明見小学校	焼橋から小明見方面	道路脇にガードレールが無い	市道	転落防止のためのガードレールの設置
⑮	明見小学校	焼橋から小明見方面 交差点	複雑な交差点で横断の際わかりにくい	市道	停止線、白線等を引き優先順位を明確化する
⑯	吉田小学校	市道諏訪内1号線	歩道が無く児童と車両の距離が近い	市道	道路の拡幅、歩道の設置による安全確保
⑰	吉田小学校	市道上吉田忍野線	スピードを出して走行する車が多い	市道	路面標示による注意喚起 注意看板の設置
⑱	吉田小学校	国道139号線	歩道の幅員が狭く、また、地震の際電柱 倒壊のおそれがある	県道	歩道の拡幅

位置図


①



②




③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨




⑩



⑪




⑫



13



14



15



16



⑪



⑫



※国土地理院地図をもとに編集しました