

令和4年度 通学路安全点検 合同点検箇所

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	道路種	検討内容
①	吉田小学校	キリムク前交差点	交通量が多く、また、信号もないため、速度を落とさないで交差点を通過する車もみられる。	県道	道路への「スピードおとせ」「カーブあり」「通学路注意」等の道路標示を検討する。
②	明見小学校	第七保育園入口	道が狭くなっている。ガードレールが無く危険。	県道	・危険な箇所に対しての危険除去依頼 ・カーブミラーの位置変更
③	下吉田第二小学校	警察署北側交差点	信号も横断歩道もないところで道を横断している者を見かける。	市道	幹線道路に、「歩行者あり」の道路標示などの注意喚起
④	下吉田第二小学校	月江寺駅前交差点	交差点の見通しが悪く、車も減速をしない。	市道	路面シールの設置 カーブ付近のポール設置
⑤	下吉田東小学校	都留信富士見町支店先交差点	交差点の見通しが悪い。	市道	交差点の注意喚起舗装(赤色の線)の塗り直し 通学路注意等の路面標示
⑥	富士小学校	たかちゃんうどん交差点	カルバート通路が通学路になっているが、カルバート側から出てくる児童の姿が見えにくい。	市道	路面標示の実施 ミラーの設置