

学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
下二小	緑ヶ丘踏切近くの交差点	・交通量が多い ・横断歩道がない	市道	①歩道の整備（路側帯の拡幅） ②注意看板の設置	横断歩道の塗り直し
下二小	新倉郵便局前交差点	・交通量が多く、スピードを出して通過する車が多い。自動車が交差点で待つ児童に接近する可能性がある。	市道	①オレンジ色のポールを茶色の丈夫なポールに付け替える。 オレンジ色のポールは除雪のための配慮なのか確認する。	ボラード（金属製のポール）設置
下二小	道頓橋東 明光義塾前交差点	・歩行者用信号が片側にしかない。児童は東西の横断歩道を渡る。	県道	①東西の横断歩道にも歩行者用信号機を設置する。	歩行者用信号機設置
下二小	小児初期医療センター前	・抜け道として使う車が多く、信号が赤になると突然左折する。	市道	①通行不可にする。（スクールゾーン） ②表示の設置。 ③ポストコーンの設置	ポストコーン設置
明見小	都留信（明見）前交差点	・信号を待つ場所が狭く、車の巻き込みが怖い ・歩行者用信号がほしい	県道	①歩行者用信号機の設置	信号機設置
明見小	大明見 守山薬局付近交差点	・横断歩道がなく横断が危険	県道	①駐車車両への指導 ②注意喚起看板の設置	看板の設置 路面標示の実施
明見小	向原交差点	・点滅信号の撤去に伴う安全対策が必要	県道	①ポストコーン設置 ②標識の設置	標識設置
明見小	カトパンからの裏道	・側溝の蓋がなく、ある場所も不安定	市道	①側溝の蓋設置	溝蓋の設置
明見小	四つ角や交差点	・横断歩道が消えている 二葉屋方面へは歩道が狭い	県道	①横断歩道の引き直し	塗り直し
明見小	砂原橋付近	・特に朝の時間帯の車が多い。道幅や歩道が狭い。ガードレールが無い。大型トラックが多い	県道	道路上の安全対策の検討	路面標示の実施
明見小	二葉屋南側十字路	・交通量が多いが一時停止しない車がみられる	市道	①一時停止線の引き直し	塗り直し
明見小	第7保育園の前の橋	・ガードレール下に網が張っていない。橋の下がかなり深い	県道	①ガードレールの下に網の設置	網の設置
明見小	新焼橋付近	・橋が狭く、また橋の先の道路にガードレールが無い。朝の時間は交通量が多くスピードが出ている車がある	市道	ガードレールの設置	ガードレール設置
明見小	富士工業前三差路	・三差路のため児童が横断に躊躇している。また、北方面に通っている道路は抜け道で交通量が多いが白線が無い	市道	停止線の設置	停止線を追加
明見小	小明見交差点	・横断歩道が消えている	県道	横断歩道の引き直し	塗り直し
明見小	都留信付近横断歩道	・横断歩道が消えている	市道	横断歩道の引き直し	塗り直し
明見小	大明見神社東	・カーブで歩行者から車が見えにくい	市道	ガードレールの設置	ポールの設置

学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
吉田小	ライスピア通り	・車両の通行が多く、スピードを出している ・ガードレールが無く危険	市道	標識の設置	路面標示・看板設置
吉西小	富士山駅前交差点	・信号待ちの際待つ場所がない	県道・市道	待機場所の確保	私有地にて待機（土地所有者確認済み）
下二小	月江寺駅前交差点～春木屋	・路上駐車が多く歩道をふさいでいる。路側帯、グリーン帯、横断歩道が消えかかっている。交通量が多いが、道幅、路側が狭い。	市道	路側帯、グリーン帯、横断歩道を引き直す。	塗り直し