

令和5年度 通学路安全点検 合同点検箇所

No.	学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	道路種	検討内容
①	下吉田第一小学校	宮川橋	歩道が片側しかなく、児童が安全に通行できない。	国道 (県管理)	カーブへのラバーポールの設置
②	下吉田第二小学校	月江寺駅変則踏切	標識が見にくく、一旦停止を無視する車も多い。	市道	道路管理上での安全対策を検討
③	吉田小学校	吉田中学校西側交差点	スピード超過者への対応	市道	減速を促すための路面標示(減速マークや路面シール、グリーンベルト等)
④	吉田小学校	保健所通～昭和通セブンイレブンまでの道路	交通量が多く道が狭い	市道	道路の東西出入口付近に注意喚起の路面標示