

整理番号	橋梁番号	橋梁名	橋種	路線名	橋長	架設年度	管理区分 2022年度計画時	過年度業務時点検結果 2011年度	最新点検結果 2021年度	最新診断結果	過去10年間で 補修を行った橋梁	補修優先順位	次回点検年度
1	00170001	米倉橋	鋼	向原小沼線	13.60	1973	対症療法	橋台: ひび割れ(C)	伸縮: 遊間の異常(C1)	I		120	2026
3	00090003	深山橋	鋼	小明見下の水線	20.00	1977	予防保全	支承: 腐食、防食機能劣化(C)	主桁: ゆるみ・脱落(C1) 資産モルタル・台座コンクリート : 変形・欠損(C1)	II		14	2026
4	01090004	焼橋	RC	小明見焼橋線	19.20	1961	対症療法(計画的更新)	主桁: 剥離・鉄筋露出(C)		II		58	2026
5	00030005	小明見橋	RC	新町小明見線	19.50	1961	予防保全	橋台: 漏水・滲水(C)	支承本体・アンカーボルト : 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	I	○	6	2026
6	00200006	岩石橋	鋼	富士見町明見線	18.50	1985	予防保全		舗装: 舗装の異常(C1) 伸縮: 漏水・滲水(C1)	I		27	2026
7	01040007	新明2号橋	鋼	しんや道支線	18.50	1988	予防保全	路上: 舗装の異常(C) 伸縮: 漏水・滲水(C)	舗装: 舗装の異常(C1) 伸縮: 漏水・滲水(C1)	I		28	2026
8	01360008	新明橋	RC	しんや道線	16.08	2021	予防保全	主桁: ひび割れ(C) 伸縮: 目地材脱落(C)		I	○	80	2026
9	05080009	下丸尾橋	鋼	大明見下丸尾2号線	17.90	1987	予防保全			II		21	2026
10	00020010	大明見橋	鋼	月江寺大明見線	16.60	不明	予防保全	主桁: 腐食、防食機能の劣化(C) 支承: 腐食(C) 舗装: 舗装の異常(E1)		I	○	74	2026
11	01400011	追駄堤橋	RC	天神道大明見線	14.70	不明	対症療法		基礎: 洗堀(C1)	II		43	2026
13	00080013	中沢橋	PC	明見東通り線	21.20	1972	予防保全		地覆: ひび割れ(C1)、うき(C1) 床版: 漏水・遊離石灰(C1)	II		7	2026
16	00170016	堂谷橋	PC	向原小沼線	12.00	1987	予防保全		舗装: 路面の凹凸(C)	I	○	77	2026
17	00170017	明見橋	PC	向原小沼線	14.60	1997	予防保全			I		88	2026
18	00190018	見留目橋	PC	見留目小原線	15.50	1995	予防保全		舗装: 路面の凹凸(E2)	II		18	2026
19	05480019	三峰橋	PC	三峰参道線	16.00	2007	予防保全			I		90	2026
20	05450020	日向橋	PC	日向線	11.40	不明	対症療法	橋台: 沈下・移動・傾斜(E1)		I	○	102	2026
21	00210021	不動湯橋	PC	大明見忍野線	13.40	1998	対症療法			I		135	2026
23	08810023	宮前橋	鋼	向原宮町線	9.00	1966	対症療法	主桁: 剥離・鉄筋露出(C) 支承: 腐食(C)	主桁: 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 横桁: 防食機能の劣化(C1) 支承本体・アンカーボルト : 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮: 漏水・滲水(C1)	II		42	2026
24	00180024	鳥の倉橋	PC	向原北裏1号線	9.44	1966	対症療法		橋台: 漏水・滲水(C1)	II		41	2026
25	05490025	向原橋	RC	小原万年寺線	8.55	1962	対症療法	主桁: 剥離・鉄筋露出(C) 支承: 腐食(C)	支承本体・アンカーボルト : 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮: 漏水・滲水(C1)	II		40	2026
26	05570026	向原的場第2号橋	RC	向原横道3号線	7.70	不明	対症療法		床版: 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮: 漏水・滲水(C1)	II		54	2026
27	05760027	下原橋	鋼	下原線	9.90	1981	対症療法			I		123	2026
29	08320029	かぎかけ橋	鋼	桑平線	12.40	1976	予防保全	支承: 腐食、防食機能劣化(C)	主桁: ゆるみ・脱落(C1) 支承本体・アンカーボルト : 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	II		3	2026
31	00210031	鶴舞橋	RC	大明見忍野線	3.60	不明	対症療法(計画的更新)			I		144	2026
32	05440032	鴨川橋	鋼	鴨川線	9.00	不明	予防保全	横桁: 亀裂、ひび割れ、 剥離・鉄筋露出(C)	横桁: 変形・欠損(C1)、 剥離・鉄筋露出(C1)、 ひび割れ(C1) 橋台: 変形・欠損(C1)	II		5	2026
33	08410033	松の木橋	RC	松の木横道3号線	2.88	1989	予防保全			I		69	2026
35	05430035	梅ノ木橋	RC	大明見梅ノ木線	3.90	不明	対症療法(計画的更新)	伸縮: 漏水・滲水(C)	伸縮: 漏水・滲水(C1)	I		143	2026
36	05400036	せぎ場橋	RC	権現道線	3.30	不明	対症療法(計画的更新)	路上: 舗装の異常(C)		I		145	2026
37	05130037	大明見東線1号橋	RC	大明見東線	2.62	不明	対症療法(計画的更新)	路上: 舗装の異常(C)		I		146	2026
39	05710039	桂川公園橋	RC	桂川河川公園3号線	5.20	不明	対症療法			I		119	2026
41	05590041	向原的場1号橋	RC	向原横道2号線	7.70	不明	対症療法		伸縮: 漏水・滲水(C1)	I		108	2026
42	00200042	月光橋	鋼	富士見町明見線	24.60	2000	予防保全			I		89	2026
43	01070043	田端橋	鋼	田端線	14.50	1976	対症療法			I		122	2026
44	01190044	柿林橋	鋼	下の水仲町線	20.80	1987	予防保全			I		82	2026
45	00010045	昭和橋	PC	昭和通り線	24.10	1961	予防保全	路上: 舗装の異常(C)		I	○	67	2026
46	00030046	明神橋	PC	新町小明見線	26.50	2010	予防保全			I		79	2026
47	01250047	大門橋	PC	福源寺大門線	13.60	1978	対症療法			II		53	2026
48	01570048	浅間橋	鋼	下浅間参道線	13.60	1962	対症療法	床版: 剥離・鉄筋露出(C) 主桁: 防食機能の劣化(C)		I	○	106	2026
49	01560049	学校橋	PC	下川学校線	9.80	不明	対症療法		照明施設: 漏水・遊離石灰(C1) 床版: 漏水・遊離石灰(C1)	II		39	2026
50	01620050	新倉橋	PC	本町新町線	10.50	1993	対症療法			I		134	2026
51	01700051	いずみ橋	PC	月江寺下川線	10.50	1962	対症療法	舗装: 段差(E1)	伸縮: 漏水・滲水(C1)	I		107	2026
52	01640052	月江寺大門橋	PC	御姫坂仲町線	14.50	2010	対症療法			II		33	2026
54	00020054	公園橋	RC	月江寺大明見線	9.70	1960	予防保全	主桁: 剥離・鉄筋露出(C) 支承: 金属溶射(C)		I		75	2026

整理番号	橋梁番号	橋梁名	橋種	路線名	橋長	架設年度	管理区分 2022年度計画時	過年度業務時点検結果 2011年度	最新点検結果 2021年度	最新診断結果	過去10年間で 補修を行った橋梁	補修優先順位	次回点検年度
55	01740055	石山橋	PC	竹原線	12.55	1987	対症療法			I		101	2026
56	00300056	竹原橋	鋼	松山通り線	11.92	1971	対症療法	支承:機能障害(E1) 伸縮:異常な騒音(E2)	主桁:遊間の異常(C1) 支承本体・アンカー・ボルト 防食機能の劣化(C1)、破断(C1) 支承の機能障害(C2) 伸縮:破断(C1)、異常な音・振動(C1) 漏水・滲水(C1)	III		2	2026
57	04080057	沢畑橋	PC	西原29号線	11.70	1974	対症療法	主桁:ひび割れ(C) 路上:舗装の異常(C)	床版:漏水・遊離石灰(C1)	II		51	2026
58	03710058	新沢畑橋	鋼	大松宮川線	23.67	1978	予防保全		主桁:遊間の異常(C1)	II		20	2026
59	01010059	弁天橋	PC	弁天通り線	16.02	1967	予防保全		主桁:定着部の異常(C1)	II		15	2026
61	00030061	愛染橋	RC	新町小明見線	6.10	1956	予防保全	支承:腐食、防食機能劣化(C)		I	○	65	2026
62	01300062	愛染地藏橋	PC	宮川愛染線	15.10	1991	予防保全			I		86	2026
63	01080063	八王子橋	PC	竹の花線	11.00	1971	対症療法			I		112	2026
64	01400064	天神道大明見4号橋	鋼	天神道大明見線	9.00	不明	対症療法			I		109	2026
66	01060066	河大杉橋	RC	河大杉線	7.00	不明	対症療法	主桁:剥離・鉄筋露出(C) 漏水・遊離石灰(C)	主桁:剥離・鉄筋露出(C1)、 漏水・遊離石灰(C1)	II		47	2026
70	03190070	水門橋	RC	大溝支線	5.90	不明	対症療法			I		118	2026
72	01220072	柿林線1号橋	RC	柿林線	2.50	不明	対症療法			I		95	2026
73	01400073	天神道大明見2号橋	BOX	天神道大明見線	2.40	不明	対症療法(計画的更新)			I		147	2026
75	01300075	的場橋	PC	宮川愛染線	11.00	2006	対症療法			I		138	2026
76	01700076	下川東橋	RC	月江寺下川線	7.15	不明	対症療法	主桁:剥離・鉄筋露出(C)	主桁:剥離・鉄筋露出(C1)	II		38	2026
77	01640077	郷台橋	RC	御坂仲町線	8.40	1959	対症療法	主桁:剥離・鉄筋露出(C) 支承:腐食(C)	主桁:剥離・鉄筋露出(C1、C2) 横桁:剥離・鉄筋露出(C1) 支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	I	○	103	2026
78	01360078	くみあい橋	鋼	しんや道線	9.40	1968	対症療法	床版:剥離・鉄筋露出(C) 主桁:腐食、防食機能の劣化(C)	床版:剥離・鉄筋露出(C1)、うき(C1)、 床板ひび割れ(C1) 主桁:腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)、 遊間の異常(C1) 支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮:変形・欠損(C1)、漏水・滲水(C1)	II		44	2026
79	01400079	天神橋	鋼	天神道大明見線	8.50	1968	対症療法	床版:剥離・鉄筋露出(C) 主桁:腐食、防食機能の劣化(C)	床版:剥離・鉄筋露出(C1) 主桁:遊間の異常(C1) 支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	II		45	2026
80	00020080	中央橋	RC	月江寺大明見線	10.00	不明	予防保全	主桁:腐食(C) 損傷:ひび割れ(C)		I	○	66	2026
81	01730081	上仲橋	鋼	山口線	10.40	1969	対症療法	伸縮:変形・欠損(C)	伸縮:漏水・滲水(C1)	I		110	2026
82	01010082	吉田新橋	鋼	弁天通り線	11.40	1971	予防保全	支承:金属溶射(C) 伸縮:漏水・滲水(C)	主桁:遊間の異常(C1)、腐食(C1)、 防食機能の劣化(C1) 腐食(C2)、防食機能の劣化(C2) 支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	III		1	2026
83	00120083	新都橋	PC	蟹沢線	8.00	1969	予防保全			I		76	2026
84	00130084	白糸橋	RC	白糸町本通り線	4.70	不明	予防保全	主桁:ひび割れ(C) 路上:舗装の異常(C)	舗装:舗装の異常(C1) 主桁:剥離・鉄筋露出(C1)、 ひび割れ(C1)	II		13	2026
85	06140085	大藤橋	RC	大藤線	4.60	不明	対症療法			I		92	2026
86	00040086	金鳥居橋	PC	赤坂線	11.40	1965	予防保全	伸縮:漏水・滲水(C)	主桁:変形・欠損(C1) 橋台:ひび割れ(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1) 支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	II		12	2026
87	03150087	中学校橋	鋼	下宿貫草線	12.10	1974	対症療法	支承:腐食、防食機能劣化(C)	橋台:変形・欠損(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	II		30	2026
88	00070088	山の神橋	鋼	上吉田忍野線	12.10	1978	対症療法	支承:腐食、防食機能劣化(C) 伸縮:変形・欠損(C)	支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	II		31	2026
89	03010089	吉祥橋	PC	吉祥寺線	12.40	1969	対症療法	床版:漏水・遊離石灰(C)	床版:漏水・遊離石灰(C1)	II		46	2026
90	03220090	宮前橋	鋼	吉田原線	11.40	1976	予防保全	支承:金属溶射(C) 伸縮:漏水・滲水(C)		I	○	68	2026
93	00330093	佐数橋	鋼	大堀南線	10.50	1972	予防保全		床版:遊間の異常(C1) 主桁:遊間の異常(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	II		16	2026
94	04100094	松尾西橋	鋼	松尾神社西線	8.10	不明	対症療法	主桁:腐食、防食機能の劣化(C) 支承:腐食、防食機能の劣化(C)	支承本体・アンカー・ボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	II		49	2026
95	03760095	神田堀橋	RC	神田堀西線	7.40	不明	対症療法			I		116	2026
96	03510096	善道寺橋	鋼	下宿西原線	10.66	不明	対症療法	伸縮:漏水・滲水(C)		I		121	2026
97	00280097	西原橋	PC	中宿西原線	10.48	不明	対症療法	伸縮:漏水・滲水(C)		I		93	2026
98	03540098	上宿中原線1号橋	鋼	上宿中原線	8.10	不明	対症療法	伸縮:目地脱落、漏水・滲水(C)	伸縮:目地脱落、漏水・滲水(C1)	I		111	2026

整理番号	橋梁番号	橋梁名	橋種	路線名	橋長	架設年度	管理区分 2022年度計画時	過年度業務時点検結果 2011年度	最新点検結果 2021年度	最新診断結果	過去10年間で 補修を行った橋梁	補修優先順位	次回点検年度
99	03600099	諏訪内3号線1号橋	鋼	諏訪内3号線	9.50	不明	対症療法	主桁:腐食(C) 支承:金属溶射(C)	主桁:腐食(C1)、防食機能の劣化(C1) 支承本体・アンカーボルト 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	II		52	2026
100	03560100	諏訪内橋	RC	諏訪内1号線	3.10	2021	対症療法(計画的更新)			I		162	2026
101	03030101	境内橋	RC	浅間神社境内線	3.90	不明	対症療法(計画的更新)			I		154	2026
102	00260102	グランド橋	RC	中宿グランド線	2.80	不明	対症療法		床版:剥離・鉄筋露出(C1) 伸縮:漏水・滞水(C1)	II		32	2026
103	03070103	貯水池線1号橋	RC	貯水池線	2.10	不明	対症療法(計画的更新)		伸縮:漏水・滞水(C1)	I		157	2026
104	03080104	小倉山西線橋	RC	小倉山西線	2.10	不明	対症療法(計画的更新)		伸縮:漏水・滞水(C1)	I		158	2026
105	03100105	小倉山東線1号橋	RC	小倉山東線	2.00	不明	対症療法			I		128	2026
106	03130106	城山東線1号橋	BOX	城山東線3号線	2.40	不明	対症療法(計画的更新)			I		151	2026
107	03130107	城山東線2号橋	BOX	城山東2号線	2.20	不明	対症療法(計画的更新)			I		152	2026
108	03130108	城山東線3号橋	RC	城山東3号線	2.20	不明	対症療法			I		99	2026
109	03820109	新西原橋	PC	西原3号線	22.90	1972	予防保全	主桁:剥離・鉄筋露出(E2) 地覆:うき(C)		II	○	19	2026
110	00100110	川尻橋	鋼	下の水停車場線	11.10	2012	対症療法			I		141	2026
111	01230111	滝尻橋	鋼	川尻線	13.20	2013	対症療法	床版:剥離・鉄筋露出、うき(C) 主桁:腐食、防食機能の劣化(C)		I	○	142	2026
112	01610112	浅間橋	RC	小舟山東線	6.30	2022	予防保全	主桁:剥離・鉄筋露出(C)		I	○	91	2026
113	00060113	小舟橋	PC	新倉通り線	9.50	1986	対症療法			I		127	2026
114	01920114	如来寺大門線1号橋	RC	如来寺大門線	7.50	不明	対症療法			I		125	2026
115	01910115	正福寺大門線1号橋	RC	正福寺大門線	6.56	不明	対症療法		伸縮:漏水・滞水(C1)	I		126	2026
116	00060116	第一日の出橋	RC	新倉通り線	7.72	1982	対症療法			I		124	2026
117	01890117	第二日の出橋	PC	新倉北裏通り線	8.00	1972	対症療法			I		115	2026
118	01900118	第三日の出橋	鋼	入山西線	8.80	不明	対症療法		伸縮:漏水・滞水(C1)	I		114	2026
119	01880119	入山橋	PC	入山線	6.75	1972	対症療法			I		117	2026
120	01880120	入山線2号橋	RC	入山線	6.60	不明	予防保全	主桁:腐食(C)	伸縮:漏水・滞水(C1)	I		25	2026
121	01260121	宮下町線1号橋	RC	宮下町線	2.80	不明	対症療法(計画的更新)			II		59	2026
122	00350122	西丸尾橋	PC	武蔵4号線	7.60	1990	対症療法			I		132	2026
123	00300123	五月橋	PC	松山通り線	9.10	1990	対症療法			I		131	2026
124	00360124	武蔵橋	PC	武蔵3号線	9.13	1990	予防保全			I		70	2026
125	02110125	竜ヶ丘橋	PC	西丸尾1号線	10.50	2011	予防保全			I		63	2026
126	00050126	うそぶき橋	PC	新町通り線	9.09	1991	予防保全		床版:漏水・遊離石灰(C1)	II		9	2026
127	01980127	新畑橋	PC	新畑線	8.18	1991	対症療法			I		133	2026
128	00060128	風切橋	PC	新倉通り線	9.51	1993	予防保全			I		78	2026
129	02080129	風切1号橋	PC	風切線	12.56	1987	対症療法	伸縮:漏水・滞水(C)	伸縮:漏水・滞水(C1)	II		57	2026
130	02070130	風切2号橋	PC	風切支線	12.03	不明	対症療法			I		129	2026
132	00050132	新町通り線1号橋	BOX	新町通り線	3.30	2007	予防保全			I		73	2026
138	06200138	蟹沢橋	RC	蟹沢横道線	10.70	1986	対症療法		橋台:漏水・滞水(C1)	II		55	2026
139	06240139	寿町東線1号橋	BOX	寿町東1号線	8.00	不明	対症療法			I		130	2026
140	06340140	富士小東1号橋	RC	富士小学校東線	1.30	不明	対症療法(計画的更新)			I		159	2026
143	06280143	翁沢北橋	鋼	翁沢北線	6.00	不明	対症療法	上部構造:塗装劣化(C) 横桁:破断(E1)	床版:防食機能の劣化(C1) 主桁:腐食(C1)、 防食機能の劣化(C1)、破断(C1) 横桁:破断(C1)、変形・欠損(C1)、 腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	II		34	2026
144	06100144	居里橋	PC	壇特山線	7.22	1970	対症療法	伸縮装置:変形・欠損(C)	伸縮装置:変形・欠損(C1)	I		96	2026
145	06270145	壇徳山横道1号橋	RC	壇特山横道1号線	5.50	不明	対症療法			I		97	2026
146	08750146	河原田橋	鋼	河原田線	6.00	不明	対症療法	主桁:防食機能の劣化(C) 伸縮装置:段差(C)	主桁:腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	II		35	2026
148	00130148	欄干橋	RC	白糸町本通り線	6.50	不明	対症療法	主桁:腐食(C)	主桁:防食機能の劣化(C1)、腐食(C1)	II		36	2026
149	06270149	壇徳山横道2号橋	RC	壇特山横道1号線	5.50	不明	対症療法	主桁:剥離・鉄筋露出(C)	主桁:剥離・鉄筋露出(C1) 漏水・滞水(C1)	II		37	2026
150	00130150	白糸本通り線1号橋	RC	白糸本通り線	4.60	不明	対症療法			I		98	2026
152	02900152	中央道東第3号線1号橋	PC	中央道東3号線	15.10	不明	予防保全			I		83	2026
153	04570153	城山東線2号橋	RC	城山東2号線	2.20	不明	対症療法(計画的更新)			I		153	2026
154	02260154	無名1号橋	RC	出口河口湖線	2.20	1982	対症療法(計画的更新)		伸縮:漏水・滞水(C1)	I		155	2026

整理番号	橋梁番号	橋梁名	橋種	路線名	橋長	架設年度	管理区分 2022年度計画時	過年度業務時点検核結果 2011年度	最新点検結果 2021年度	最新診断結果	過去10年間で 補修を行った橋梁	補修優先順位	次回点検年度
155	04570155	無名2号橋	BOX	城山東2号線	3.00	不明	対症療法(計画的更新)			I		149	2026
156	04560156	無名3号橋	RC	城山東線	4.20	不明	対症療法(計画的更新)			I		148	2026
157	02930157	中央道西2号橋	PC	中央道西1号線	13.80	不明	対症療法	橋台:剥離・鉄筋露出(C)	橋台:剥離・鉄筋露出(C1)	II		56	2026
158	02930158	河口湖4号橋	BOX	中央道西1号線	2.70	1982	対症療法(計画的更新)		床版:漏水・遊離石灰(C1) 橋台:漏水・遊離石灰(C1)	II		60	2026
159	02950159	中央道西2号橋	RC	中央道西3号線	11.60	不明	対症療法(計画的更新)			I		156	2026
160	03420160	新中央橋	鋼	中央通り線	13.78	1985	予防保全	主桁:腐食、防食機能の劣化(C) 伸縮:腐食(C)	主桁:遊離の異常(C1)、 防食機能の劣化(C1) 横桁:防食機能の劣化(C1) 支承本体・アンカーボルト :防食機能の劣化(C1) 橋台:ひび割れ(C1) 伸縮:腐食(C1)、防食被膜の劣化(C1)、 漏水・滲水(C1)	II		8	2026
161	03050161	間堀橋	鋼	大塚山線	29.00	1986	予防保全		支承本体・アンカーボルト :腐食(C1)、防食機能の劣化(C1)	II		17	2026
162	00270162	スポーツ公園橋	鋼	昭和大学通り線	28.00	1985	予防保全		伸縮:漏水・滲水(C1)	I		26	2026
164	03050164	無名橋(164)	RC	大塚山線	10.20	不明	対症療法			I		94	2026
165	01240165	幸助橋	鋼	坂本線	19.50	1989	予防保全			I		84	2026
166	03420166	新竹原橋	PC	中央通り線	22.00	1988	予防保全	路上:舗装の異常(C)	舗装:舗装の異常(C1) 床版:漏水・遊離石灰(C1)	II		4	2026
167	00350167	武蔵跨道橋	PC	武蔵4号線	21.00	1993	予防保全	路上:舗装の異常 伸縮装置:変形・欠損		I	○	87	2026
168	08800168	背戸山橋	PC	大明見下の水線	14.00	1994	予防保全			I		71	2026
169	02530169	無名橋①	RC	入山西支線	11.10	不明	対症療法			I		113	2026
170	04520170	カシヤ作橋	PC	東富士1号線	20.50	1997	予防保全	床版:漏水・遊離石灰(C)		II		11	2026
171	03210171	無名橋(171)	RC	吉田高校通り線	2.70	不明	対症療法(計画的更新)			I		150	2026
172	04520172	泉瑞橋	PC	東富士1号線	13.50	1998	予防保全			I		72	2026
173	08800173	無名橋②	RC	大明見下の水線	5.00	1994	予防保全	路上:舗装の異常(C) 路面の凹凸(E2)		II	○	10	2026
174	08820174	新田端橋	PC	田端1号線	18.90	2003	予防保全		橋台:ひび割れ(C1)、うき(C1)	II		22	2026
175	09170175	新間堀橋	PC	明治大学通り線	13.40	2004	対症療法			I		137	2026
176	09220176	無名橋(176)	BOX	田端2号線	2.85	不明	対症療法(計画的更新)			I		161	2026
177	09230177	無名橋(177)	RC	田端3号線	3.70	不明	対症療法(計画的更新)			I		160	2026
178	09240178	無名橋(178)	RC	田端4号線	5.40	2002	対症療法			I		136	2026
179	04520179	熊穴宮川橋	PC	東富士1号線	40.10	2006	予防保全(戦略的管理)			I		61	2026
180	10020180	西原宮川橋	PC	不明路線1	12.30	2008	対症療法			I		139	2026
181	10010181	松山橋	鋼	公道上線	8.96	不明	対症療法	支承:腐食、防食機能劣化(C) 伸縮:漏水・滲水(C)	主桁:腐食(C1)、 防食機能の劣化(C1) 支承本体・アンカーボルト :腐食(C1)、 防食機能の劣化(C1)、 支承の機能障害(C1) 伸縮:目地脱落(G1)	II		48	2026
183	01090183	新焼橋	鋼	小明見焼橋線	17.76	1981	予防保全	主桁:防食機能の劣化(C)		I		81	2026
184	10030184	無名橋(184)	RC	不明(191.192号間)	7.50	不明	対症療法	伸縮:路面の凹凸(C)		I	○	100	2026
185	10020185	中丸尾橋	鋼	不明路線1	18.00	1989	予防保全			I		85	2026
186	04520186	諏訪上橋	PC	東富士1号線	27.20	2012	予防保全		橋台:漏水・滲水(C1) 伸縮:変形・欠損(C1)、漏水・滲水(C1)	II		23	2026
187	08800187	なべづる橋	PC	大明見下の水線	25.10	2010	予防保全		伸縮:漏水・滲水(C1)	I		29	2026
189	00220189	聖徳橋	PC	織協センター線	11.96	2008	対症療法			I		140	2026
190	08320190	桑平橋	鋼	桑平線	8.52	2014	予防保全			I		62	2026
191	08800191	新小明見橋	鋼	大明見下の水線	56.00	2016	予防保全(戦略的管理)		伸縮:漏水・滲水(C1)	I		24	2026
192	01900118	安全橋	鋼	大松西原線	12.06	不明	対症療法		橋台:剥離・鉄筋露出(C1) 支承本体・アンカーボルト :防食被膜の劣化(C1) 伸縮:漏水・滲水(C1)	II		50	2026
193	09190193	無名橋(193)	BOX	新倉南線	4.48	2014	予防保全			I		64	2026
801	00020081	中央橋側道橋(上り線)	鋼	月江寺大明見線	9.40	不明	対症療法	床版:腐食、防食機能の劣化(C) 伸縮:漏水・滲水(C)		I	○	104	2026
802	00020082	中央橋側道橋(下り線)	鋼	月江寺大明見線	9.40	不明	対症療法	伸縮:漏水・滲水(C)		I	○	105	2026